

令和3年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真63

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
63	北の杜学園 (太田東小)	旧太田東小西側道路の側溝 (東本町53番30号付近)	歩道にある側溝が上を歩く際にガタガタと動くため危険である。	グレーチング交換。

施工後



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。