

令和4年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真

	学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
18	毛里田小	毛里田小学校正門前 (只上町970番地1付近)	路面状態が悪く、あちこちに段差や穴が見受けられる。また、雨が降った際には水が溜まってしまう場所が多数ある。さらに、止まれや横断歩道の表示が薄くなって見えにくくなっている。子供をはじめ、来校者の通行も多いため、危険である。	舗装の補修及び補修箇所の路面標示復旧。

施工前



施工後



施工前



施工後



施工前



施工後



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。