

令和4年度 通学路の交通安全対策実施箇所写真

学校名	箇所名・住所	現状・危険の内容	対策内容
29 旭小	国道407号線、西矢鳥交差点を東(ラフィエット通り)に向かい、かつはな亭近くの歩道2カ所。	・マンホールが周辺アスファルトから浮き上がり、子どもが躓いて転ぶなど、危険である。 ・ボルトで留めてある鉄板2枚が、上記マンホールと同じ状態である。	○マンホール嵩下げ補修工事を実施。 ○側溝上の鉄板による段差を補修。

施工前



施工後



施工前



施工後



施工前



施工後



お問い合わせ先

部署名：学校教育課

メールアドレス：042000@mx.city.ota.gunma.jp 電話：0276-20-7084

FAX：0276-52-6051 ※あて名に「学校教育課」と明記してください。